





ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ **Α'** Ενότητα : Εισαγωγή

Χαρακτηριστικά του χωριού από την προηγούμενη μελέτη





Αδιέξοδα _ Πλατώματα

Έντονο χαρακτηριστικό στο χωριό είναι τα αδιέξοδα και πλατώματα που λειτουργούν σαν χώρι Κοινωνικοποίησης.



Στρατηγικές επιλογής κτιρίου



■ Δημόσιο χώροι ■ Κεντρικός Δρόμος ■ Χώρος επιλογής ■ Πλάτωμα


Πλάτωμα



Κτίριο επιλογής-εξωτερικό




Κτίριο επιλογής-εσωτερικό



Α' Ενότητα : Αποτύπωση - **Κατόψης****Κάτοψη Ισογείου**

Κλίμακα 1: 50







Κάτοψη Ισογείου
Κλίμακα 1: 50



Α' Ενότητα: Αποτύπωση ... **Τομές**

Κλίμακα 1: 50

Λεπτομέρεια στέγης
Κλίμακα 1: 10**Τομή B - B'**
Κλίμακα 1: 50**Επιμέρους μορφολογικά στοιχεία**

① Στήρνα



② Βούρνα



③ Τζάκι



④ Μικρή καμάρα



⑤ Μικρός αποθηκευτικός χώρος



⑥ Επιπρόσθιη πόρτα



⑦ Κουφόμυτα στο τοίχο



⑧ Διακόσμηση καμάρας



Κλίμακα 1:50



Επιμέρους μορφολογικά στοιχεία

① Παράθυρο στην πρόσοψη



② Παράθυρο στον 1ο όροφο

③ Εξώπορτα

④ Κεραμούδια

⑤ Πέτρα (κατοικία)

⑥ Πέτρα σωστή



Β' Ενότητα : Αποκατάσταση ... Επιμέρους στοιχεία της κατοικίας



Αλλαγές στην υλικότητα

Στο κτίριο της παρέμβασης μας παρατηρούνται κάποια στάδια φθοράς που οποια αφορούν είτε κακό χειρισμό προηγούμενης συντήρησης, είτε διάβρωση του υλικού. Για την δική μας παρέμβαση, θα επέμβουμε στο κτίριο και θα αντικαταστήσουμε κάποια υλικά. Η πρώτη περιπτώση αφορά τα πέτρες που είναι τοποθετημένες στο κάτω μέρος της τοιχοποιίας. Οι πέτρες αυτές λόγω της υγρασίας του εδάφους έχουν διαβρωθεί και πρέπει να αντικατασταθούν με νέες πέτρες ίδιας με τη προηγούντες, έτσι ώστε να διατηρηθεί η ομοιόγενεια στο κτίριο. Η δεύτερη περιπτώση αφορά το επίχρησμα από γύρω που καλύπτει την παλιά πέτρινη τοιχοποιία του κτιρίου στο εσωτερικό. Στην πλαίσια της παρέμβασής μας στο κτίριο, το επίχρησμα αυτό θα αφαιρεθεί για να ανασενθεί το αρχικό υλικό της τοιχοποιίας. Επίσης, το τοιμένιο που τοποθετείται για να συγκρατεί τις πέτρες των όψεων του κτιρίου, θα αφαιρεθεί και θα γίνει αποκατάσταση με κονιάμα προστατώντας να επονέφερουμε την πέτρα στην αρχική της μορφή. Τέλος, τα σανίδια διπου υπάρχουν στη στέγη αντικαθιστούνται με καλδιά λόγω της φθοράς που έχουν υποστεί λόγω υγρασίας.



Γ' Ενότητα : Παρέμβαση _ **Κάτωψη****Κάτωψη Ισογείου**


Κλίμακα 1: 50




Η πρόταση μας αφορά ένα εσπιατόριο, σινοπτίο το οποίο επεκτείνεται στον εξωτερικό χώρο και ταυτόχρονα με τη πλατφόρμας που δημιουργούμε προτείνουμε μιαν εναλλακτική πρότασης χρήσης των πλατφόρμων.

Χώροι κάτωψης


1. Αυλή
2. Κουζίνα
3. Τραπέζαρια
4. Τραπέζαρια & αποθήκευση κρασιών

Γ' Ενότητα : Παρέμβαση _ **Κάτοψη****Κάτοψη 1ου ορόφου**
Κλίμακα 1: 50

Τομή Α - Α'
Κλίμακα 1: 50




Λεπτομέρεια στέγης
Κλίμακα 1: 10



Τομή Β-Β'
Κλίμακα 1: 50




Τομή Γ-Γ'
Κλίμακα 1: 50



0m 1m 2m 3m 4m

Κλίμακα 1:50



Κίνηση στο χώρο

Κίνηση στο χώρο

Κύριο χαρακτηριστικό της πρόσασης μας είναι η προσπάθεια ένταξης της στον αστικό ιστό του χωριού γι' αυτό, ο χειρισμός του πλοτειακού χώρου γίνεται με πληροφορίες που έρχονται να συμπληρώσουν σε κάτωφ την υπάρχουσα ανάπτυξη του χωριού δημιουργώντας με ένα δόλο τρόπο το κενό πλήρης του χωριού. Αυτή η κατασκευή είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ υλικό, έξω το οποίο έρχεται να εφαρμόσει στην υφιστάμενη κίση του χωριού και να δημιουργήσει κάποιες πλατφόρμες που δίνουν στον περαστικό ευκαριές στάσης. Η πρόσαση συνδέεται μέσα με την κατοικία η οποία διακρίνεται εύκολα από την κίνηση του ανθρώπου στον κεντρικό δρόμου του χωριού. Έτσι σε κάποιες από τις πλατφόρμες τοποθετούνται κάποιοι τραπέζακις ως πρόκειστη του εστιατορίου, ενώ άλλες αποτελούν στοιχεία για πρόσβαση στα κτίρια με τα οποία γεννιάζουν, είτε για ελύθετη χρήση από τους κατοίκους, είτε για επισκέπτες του χωριού.

